

Bildbericht


| | | |
|---------------------|--|---|
| Ortsteilname | Leistungsbezeichnung S1NN01 | Inspektionsdatum 23.04.2015 |
| Straßenname | Knotenbezeichnung oben S1NN03 | Inspektionsnummer 1 |
| | Knotenbezeichnung unten S1 | Inspektionsrichtung gegen Fließrichtung |
| | Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung | Profilhöhe 150 |
| | | Profilbreite |

Wurzeln, einzelne feine Wurzeln, 9-3 Uhr

Stationierung 0,25m

Kürzel BBAB

Schadensklasse **2**




Wurzeln, komplexes Wurzelwerk, 12-12 Uhr

Stationierung 1,28m

Kürzel BBAC

Schadensklasse **2**



Bildbericht

| | | |
|---------------------|--|---|
| Ortsteilname | Leitungsbezeichnung S1NN01 | Inspektionsdatum 23.04.2015 |
| Straßenname | Knotenbezeichnung oben S1NN03 | Inspektionsnummer 1 |
| | Knotenbezeichnung unten S1 | Inspektionsrichtung gegen Fließrichtung |
| | Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung | Profilhöhe 150 |
| | | Profilbreite |

Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, 1,0mm, 10 Uhr

Stationierung 3,39m

Kürzel BABBA

Schadensklasse **2**




Wurzeln, einzelne feine Wurzeln, 9-2 Uhr

Stationierung 3,39m

Kürzel BBAB

Schadensklasse **2**



Bildbericht

| | | |
|---------------------|--|---|
| Ortsteilname | Leistungsbezeichnung S1NN01 | Inspektionsdatum 23.04.2015 |
| Straßenname | Knotenbezeichnung oben S1NN03 | Inspektionsnummer 1 |
| | Knotenbezeichnung unten S1 | Inspektionsrichtung gegen Fließrichtung |
| | Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung | Profilhöhe 150 |
| | | Profilbreite |

Wurzeln, einzelne feine Wurzeln, 9-12 Uhr

Stationierung 4,13m

Kürzel BBAB

Schadensklasse **2**




Verschobene Verbindung, radial, 12-12 Uhr

Stationierung 4,18m


Kürzel BAJB


Schadensklasse **4**



Bildbericht

| | | |
|---------------------|--|---|
| Ortsteilname | Leistungsbezeichnung S1NN01 | Inspektionsdatum 23.04.2015 |
| Straßenname | Knotenbezeichnung oben S1NN03 | Inspektionsnummer 1 |
| | Knotenbezeichnung unten S1 | Inspektionsrichtung gegen Fließrichtung |
| | Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung | Profilhöhe 150 |
| | | Profilbreite |

| | |
|--|---|
| <p>Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung</p> <p>Stationierung 4,18m</p> <p>Kürzel BABBC</p> | <p>23.04.2015 10:04:34 02:52.20</p>  |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>Rohrbruch/Einsturz, Bruch, 3-9 Uhr</p> <p>Stationierung 4,23m</p> <p>Kürzel BACA</p> <p>Schadensklasse 1</p> | <p>23.04.2015 10:04:43 02:54.19</p>  |
|--|--|

Bildbericht

| | | |
|---------------------|--|---|
| Ortsteilname | Leistungsbezeichnung S1NN01 | Inspektionsdatum 23.04.2015 |
| Straßenname | Knotenbezeichnung oben S1NN03 | Inspektionsnummer 1 |
| | Knotenbezeichnung unten S1 | Inspektionsrichtung gegen Fließrichtung |
| | Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung | Profilhöhe 150 |
| | | Profilbreite |

| | |
|---|--|
| <p>Versobene Verbindung, in Längsrichtung, 12-12 Uhr</p> <p>Stationierung 5,36m</p> <p>Kürzel BAJA</p> <p>Schadensklasse 4</p> | <p>23.04.2015 10:05:27 03:28.12</p> <p>5,36m 0,00m</p> |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>Versobene Verbindung, in Längsrichtung, 12-12 Uhr</p> <p>Stationierung 5,71m</p> <p>Kürzel BAJA</p> <p>Schadensklasse 4</p> | <p>23.04.2015 10:06:31 04:05.07</p> <p>5,71m 0,00m</p> |
|---|--|

Bildbericht

| | | |
|---------------------|--|---|
| Ortsteilname | Leistungsbezeichnung S1NN01 | Inspektionsdatum 23.04.2015 |
| Straßenname | Knotenbezeichnung oben S1NN03 | Inspektionsnummer 1 |
| | Knotenbezeichnung unten S1 | Inspektionsrichtung gegen Fließrichtung |
| | Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung | Profilhöhe 150 |
| | | Profilbreite |

Wurzeln, einzelne feine Wurzeln, 4 Uhr

Stationierung 9,06m

Kürzel BBAB

Schadensklasse **2**



Wurzeln, einzelne feine Wurzeln

Stationierung 11,98m

Kürzel BBAB

Schadensklasse **2**



Bildbericht

| | | |
|---------------------|--|---|
| Ortsteilname | Leistungsbezeichnung S1NN01 | Inspektionsdatum 23.04.2015 |
| Straßenname | Knotenbezeichnung oben S1NN03 | Inspektionsnummer 1 |
| | Knotenbezeichnung unten S1 | Inspektionsrichtung gegen Fließrichtung |
| | Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung | Profilhöhe 150 |
| | | Profilbreite |

Wurzeln, einzelne feine Wurzeln

Stationierung 13,15m

Kürzel BBAB

Schadensklasse **2**



Wurzeln, einzelne feine Wurzeln, 12-12 Uhr

Stationierung 21,06m

Kürzel BBAB

Schadensklasse **2**



Bildbericht


| | | |
|---------------------|--|---|
| Ortsteilname | Leitungsbezeichnung S1NN01 | Inspektionsdatum 23.04.2015 |
| Straßenname | Knotenbezeichnung oben S1NN03 | Inspektionsnummer 1 |
| | Knotenbezeichnung unten S1 | Inspektionsrichtung gegen Fließrichtung |
| | Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung | Profilhöhe 150 |
| | | Profilbreite |

Verschobene Verbindung, radial, 12-12 Uhr

Stationierung 23,41m

Kürzel BAJB

Schadensklasse **4**



Wurzeln, komplexes Wurzelwerk, 1-7 Uhr

Stationierung 25,56m

Kürzel BBAC

Schadensklasse **2**



Bildbericht

| | | |
|---------------------|--|---|
| Ortsteilname | Leitungsbezeichnung S1NN01 | Inspektionsdatum 23.04.2015 |
| Straßenname | Knotenbezeichnung oben S1NN03 | Inspektionsnummer 1 |
| | Knotenbezeichnung unten S1 | Inspektionsrichtung gegen Fließrichtung |
| | Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung | Profilhöhe 150 |
| | | Profilbreite |

| | |
|---|--|
| <p>Wurzeln, einzelne feine Wurzeln, 9-12 Uhr</p> <p>Stationierung 26,77m</p> <p>Kürzel BBAB</p> <p>Schadensklasse 2</p> | |
|---|--|